

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200801318	平成21年1月10日	平成21年3月5日	湯たんぽ用カバー	重傷1名	湯たんぽを使用中に当該製品の金具部で足の指に火傷を負った。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200801320	平成21年3月3日	平成21年3月5日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。現場にあった当該製品への可燃物接触による出火の可能性もあるが、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200801323	平成21年2月16日	平成21年3月5日	自転車	重傷1名	緩やかな坂道を走行中にチェーンが外れ転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	宮城県	
A200801325	平成21年2月15日	平成21年3月6日	電動車いす(ハンドル形)	重傷1名	自宅近くの歩道の土手道を走行中に土手道から転落し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	長崎県	
A200801330	平成21年2月21日	平成21年3月6日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、右折しようとしたところサドルが外れ、バランスを崩したため転倒し、右手小指を骨折した。現在、原因を調査中。	香川県	

福祉用具関係重大製品事故一覧表（経済産業省作成資料）

重大製品事故であって、製品缺陷が疑われる事故

公表日	登録番号	事故発生日	報告発着日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
平成28年2月15日	A200700415	平成18年10月22日	平成18年11月15日	介護ベッド用手すり	SE-07NHC	フランスベッド株式会社	重傷1名	使用者が当該製品を使用して、立ち上がろうとした際に、当該製品の取付部が床から浮き上がり、使用者が倒れた。事故原因は、当該製品を組立てた際に、手すりの取付部が床にしっかりと固定されていないことによる。当該製品の設置上、取付部が浮き上がる可能性があるが、組み立て時のリスクについての十分な周知等がなされる。	大阪府	平成19年11月20日製品缺陷が明らかで特定できない事故として公表していたもの
平成28年2月15日	A200700717	平成18年11月4日	平成18年12月17日	介護ベッド用手すり	KA-085	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	手すりに倒れベッドから立ち上がろうとした際、取付部が浮き上がり、使用者が倒れた。事故原因は、使用者の手すり側の取付部が床にしっかりと固定されていないことにより、取付部が浮き上がり、使用者が倒れたことによる。当該製品の設置上、取付部が浮き上がる可能性があるが、組み立て時のリスクについての十分な周知等がなされる。	東京都	平成19年12月21日製品缺陷が明らかで特定できない事故として公表していたもの
平成28年2月15日	A200700861	平成18年12月25日	平成20年1月21日	介護ベッド用手すり	SE-07	フランスベッド株式会社	死亡1名	当該製品の取付部が床から浮き上がり、使用者が倒れた。事故原因は、使用者の手すり側の取付部が床にしっかりと固定されていないことにより、取付部が浮き上がり、使用者が倒れたことによる。当該製品の設置上、取付部が浮き上がる可能性があるが、組み立て時のリスクについての十分な周知等がなされる。	愛知県	平成20年1月25日製品缺陷が明らかで特定できない事故として公表していたもの
平成28年2月15日	A200700887	平成20年1月21日	平成20年1月29日	介護ベッド用手すり	KA-10及びKA-085	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	ベッドの手すりと手すりの間に、ベッドの外側から手が挟まれた状態で発生し、使用者が倒れた。事故原因は、使用者の手すり側の取付部が床にしっかりと固定されていないことにより、取付部が浮き上がり、使用者が倒れたことによる。当該製品の設置上、取付部が浮き上がる可能性があるが、組み立て時のリスクについての十分な周知等がなされる。	香川県	平成20年2月1日製品缺陷が明らかで特定できない事故として公表していたもの
平成28年2月24日	A200701000	平成28年2月9日	平成28年2月18日	介護ベッド用手すり	K-25N	シーネックス株式会社	死亡1名	使用者の体重の増大が当該製品のグリップ部に引っかけた状態で発生し、使用者が倒れた。事故原因は、使用者の体重の増大が当該製品のグリップ部に引っかけた状態で発生し、使用者が倒れたことによる。当該製品の設置上、グリップ部が使用者の体重の増大に耐えられない可能性があるが、組み立て時のリスクについての十分な周知等がなされる。	兵庫県	業界団体において、注意喚起を実施
平成28年3月29日	A200701134	平成28年2月17日	平成28年3月17日	介護ベッド用手すり	KA-16	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	手すりと手すりの間に手が挟まれた状態で発生し、使用者が倒れた。事故原因は、使用者の手すり側の取付部が床にしっかりと固定されていないことにより、取付部が浮き上がり、使用者が倒れたことによる。当該製品の設置上、取付部が浮き上がる可能性があるが、組み立て時のリスクについての十分な周知等がなされる。	広島県	業界団体において、注意喚起を実施
平成28年4月19日	A200700638	平成18年11月15日	平成18年11月22日	電動車いす（ハンドル型）	ET-4D Ⅱ型	スズキ株式会社	死亡1名	ガードレールが倒れ転落を遂行中、約2メートル下の土砂重き地に転落し、死亡した。モーターに異常があった可能性も考えられ、現在、原因を調査中。	富山県	平成18年11月27日に製品缺陷が明らかで特定できない事故として公表していたもの

（※）網掛け部分は、第三者委員会等で製品起因の事故ではないとして結論づけられたもの

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生経緯等	備考
平成20年4月10日	A200700703	平成18年12月1日	平成18年12月12日	電動車いす(ハンドル型)	ET-4D Ⅱ型	スズキ株式会社	重傷1名	電動車いすで走行中に道路に落ち、道路の上にあるブロック壁に衝突して倒れ、手足をついた。モーターに不良があった可能性も考えられ、調査、原因を調査中。	延命済	平成18年12月14日に近所警察から事故が特定されていた事故として公表したものの、
平成20年4月22日	A200800086	平成20年3月31日	平成20年4月16日	涼いす	NAH-209	日達医療器具株式会社	重傷1名	当該製品を折りたたみ位置から開く際に、介助者が使ったフレームの間に手を入れたため挟まれ、骨折した。事故原因は、フレームの設計や設計寸法通りに製造されていなかったため、折りたたみ位置から開く際に、急に強い動作を引き起こしたのと思われる。調査、原因を調査中。	重傷1名	
平成19年4月28日	A200700781	平成18年4月9日	平成18年4月20日	障害移動用リフト	C-MAX C121/U1	ナブテスコ株式会社	重傷1名 障害1名	利用者が奥壁へ連れて行くため、動作トレーニングを受けていた家族が不適当なため、手を押す動作でトレーニングを受けていない側の家族が、トレーニングを受けている動作で手を押さずして手を動かすことから発生した。施設で下屋中に設置された。動作が手の甲を保護する所、利用者は怪我を負った。	重傷1名 障害1名	愛知県
平成18年7月3日	A200700182	平成18年4月8日	平成18年4月28日	手すり(巻取式)	ED-5036DT QLD	矢崎工業株式会社	重傷1名	被害者が右側のドアを開き過ぎる時に巻取ドアに設置されている巻取装置が使用した手すり部分が破損し、手すりが破損し、手すりを握るような状態で手すりを握ってしまい、手すりが外れ、転倒し、左腕半月板を捻挫骨折した。ロック部分は非常に頑固な構造である一方、使用者の手の握り方によってはロックする動作が非常に難しく、手すり部分で、ロック機構に設計上の欠陥が不足していたこと。また標準に列する製品販売時の動作説明が不十分であったことが原因と考えられる。	重傷1名	鹿児島県
平成18年12月21日	A200700724	平成18年10月	平成18年12月18日	歩行補助車	ST003-S	株式会社寺和製作所	重傷1名	路上で、当該製品に登座している際、路面とタイヤが滑り滑りしている中、路面が滑り、路面が滑り落ちてしまい、パラスを踏んで転倒した。事故原因は、製造時のネジ締め工程において緩みが生じていたのと思われる。	重傷1名	茨城県
平成20年5月27日	A200800182	平成20年3月30日	平成20年5月23日	介護ベッド用手すり	KA-095	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	当該製品のスイングアーム部を持って立ち上がったところ、当該製品のヒンジ部が折れたため、重たい転倒し重傷を負った。本とスイングアームを固定しているボルトが緩み、折れて倒れ、原因を調査中。	重傷1名	兵庫県
平成20年7月1日	A200800225	平成20年4月17日	平成20年6月26日	電動車いす(ハンドル型)	ET-4D Ⅱ型	スズキ株式会社	火災	当該製品で走行中に、椅子の下より異常がして発火、全焼した。調査、原因を調査中。	火災	茨城県
平成20年7月18日	A200800036	平成18年12月	平成20年7月16日	介護ベッド用手すり	KA-10	パラマウントベッド株式会社	死1名	ベッドに設置した当該製品の下の構造に電気が引かかった状態で発見された。当該製品の下の構造とマトレスの接続から電気が引かかった。電気が引かかったものと思われるが、調査、原因を調査中。 このように、介護ベッド用手すりには道路の踏み込み等のリスクがあることから、十分な周知等が求められる。	死1名	鹿児島県

公表日	登録番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生場所	備考
平成20年9月17日	A200800612	平成20年8月29日	平成20年9月12日	介護ベッド用手すり	KA-18	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	当該製品とマットレスとの間にできた隙間に右腕が入り込み、長時間、そのままの状態でいたため重傷を負った。因果関係も言明、搬送、原因を調査中。	大阪府	
平成20年11月21日	A200800637	平成20年11月8日	平成20年11月18日	介護ベッド用手すり	KA-089	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	当該製品の固定レバー部に衣服の裾が引っかかり、固定レバーとなり、その急激な落下で死亡した。固定レバーの位置との因果関係も言明、搬送、原因を調査中。	大阪府	
平成21年2月3日	A200801170	平成21年1月17日	平成21年1月28日	介護ベッド用手すり	KA-18	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	当該製品の2本のレールの隙間に首がある状態で発見された。搬送と言が過ぎたことでの調査調査は現在調査中であるが、2本の手すりの内部に上から下に向けて鋭くなる丸みがあり、何らかの理由でその部分に首が入った状態になったと考えられる。	岡山県	
平成21年2月24日	A200801270	平成20年12月8日	平成21年2月20日	介護ベッド用手すり	KA-085	パラマウントベッド株式会社	重傷1名	当該製品を使用して立ち上がりしようとして、スイングアームを固定するロックレバーが脱落したため、転倒し重傷を負った。搬送、原因を調査中。	兵庫県	
平成21年3月2日	A200901282	平成21年2月9日	平成21年2月25日	床ずれ防止用エアーマット	エアースタッド 640タイプ CR-800	株式会社ケーブ	重傷1名	当該製品を使用中にベースマットの側面部分が異常により膨らみ、その上で寝ていた使用者が溺れに転倒し、重傷を負った。事故原因は、ベースマットの膨らみを抑制するための接合部の強度にばらつきがあったことから、内部に破損ある接合部が膨らみ始めていたが、ベースマットがボール状にふくらんだためと考えられる。	大分県	