

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800064	平成20年4月7日	平成20年4月16日	ガス炊飯器(LPガス用)	PR-200J	パロマ工業株式会社	火災	当該機器を使用中に機器周辺から出火し、当該機器と接続されていた低圧ホース等が焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	A200800067と同一事故
A200800067	平成20年4月7日	平成20年4月16日	継手付き屋内ゴム管(LPガス用)	ガスコードSL自在型	光陽産業株式会社	火災	ガス炊飯器が焼損する火災が発生した。ガス炊飯器に使用されていた当該製品が焼損しているため、現在、原因を調査中。	埼玉県	A200800064と同一事故 平成18年4月21日からリコール実施
A200800070	平成20年4月9日	平成20年4月18日	石油給湯機	IB-36SR	株式会社長府製作所	火災	家人が留守中に黒煙が出ているのを発見し、消火した。現場周辺にあった当該機器や網戸が焼損し、窓ガラスが割れた。現在、原因を調査中。	長野県	
A200800073	平成20年4月13日	平成20年4月18日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-405Y	株式会社ノーリツ	火災	当該機器のスイッチを入れて、しばらくすると当該機器より発煙した。事故原因は、制御弁セットに使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	茨城県	平成14年10月24日からリコール実施

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関して、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800066	平成20年3月31日	平成20年4月16日	車いす	NAH-209	日進医療器株式会社	重傷1名	当該製品を折りたたみ状態から開く際に、介助者が誤ってフレームの間に手を入れたため挟まれ骨折した。事故原因は、フレームの形状が設計寸法通りに製造されていなかったため、折りたたみ状態から開く際に、急激に開く動作を引き起こしたのと思われる。現在、原因を調査中。	奈良県	
A200800071	平成20年4月10日	平成20年4月18日	テレビ(ブラウン管型)	28W1	株式会社東芝	火災	当該製品で視聴中に発煙した。事故原因は、電解コンデンサーの安全弁が作動し、内部の電解液が気化して蒸気が漏れたものと思われる。	東京都	平成18年1月20日よりリコール実施

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800063	平成20年4月	平成20年4月16日	歩行補助車	重傷1名	当該製品を使用中に転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200800065	平成19年10月21日	平成20年4月16日	歩行補助車	重傷1名	当該製品を使用中に腰からしりもちをつくように転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	静岡県	
A200800068	平成20年4月2日	平成20年4月17日	歩行補助車	重傷1名	当該製品を使用中に段差部分で折りたたまれ、転倒して重傷を負った。現在、原因を調査中。	不明	
A200800069	平成20年4月8日	平成20年4月17日	電気洗濯機	火災	当該製品の運転終了後に当該製品付近より発火した。現在、原因を調査中。	茨城県	
A200800074	平成20年4月11日	平成20年4月18日	介護ベッド用手すり	死亡1名	ベッドの頭側ボードと当該製品の間に頭部が入った状態で被害者が発見された。現在、原因を調査中。	兵庫県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800072	平成20年4月6日	平成20年4月18日	エアコン(室外機)	火災	未使用の当該機器が焼損する火災が発生した。事故原因は、室外機上部に置かれていたタオルが風等により隣接しているガスふろがまの排気筒にかかり、輻射熱等により発火し、その後当該エアコン室外機に類焼したと思われる。	山口県	